



CIALIBARDI
COSTA LAURETTA



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Certificazione e
Conformità di Prodotti ed Impianti

Via Alessandria 220/E - 00198 Roma



Ai Direttori dei Dipartimenti Territoriali
dell'ISPESL

LORO SEDI

e p. c. alla Commissione Salute
Coordinamento Tecnico delle Regioni
Via Taddeo Alderotti, 26 N
50139 FIRENZE
Alla cortese attenzione dell'Ing. Marco Masi

Oggetto: Piattaforme di lavoro elevabili modello GOLDLIFT 1470 costruttore: HINOWA S.p.A.
Nogara (Vr)

A seguito di due diversi incidenti occorsi sul modello di macchina in oggetto, la Ditta HINOWA S.p.A. ha avviato una campagna di richiamo di tutte le piattaforme di lavoro elevabili per un adeguamento strutturale. Tali modifiche sono consistite nell'aggiunta di 4 rinforzi sul primo braccio, in corrispondenza del punto di rottura e del suo simmetrico, e nell'adeguamento strutturale del jib mediante aggiunta di 4 rinforzi come meglio evidenziati nei disegni tecnici allegati.

Alla luce di quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di portare tempestivamente a conoscenza dei tecnici la presente nota informativa affinché procedano all'effettuazione della verifica periodica (qualora risultino denunce di messa in servizio da parte degli utenti) prestando la massima attenzione nell'espletamento della stessa verificando l'effettiva realizzazione dell'intervento di adeguamento strutturale sopra descritto. Qualora l'utente non abbia ancora proceduto al pagamento del bollettino si dovrà provvedere a sollecitare l'utente informandolo della necessità e dell'urgenza di dover procedere alla verifica segnalando la pericolosità della macchina in oggetto.

La presente nota, inoltre, anche se già indirizzata al Coordinamento Tecnico delle Regioni, dovrà essere portata immediatamente a conoscenza anche degli Organi di vigilanza territoriale e delle Unità operative locali preposte all'esecuzione delle verifiche periodiche.



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Federico Ricci)



All.: - foto esplicative; Disegni tecnici; - Nota Ministero Sviluppo Economico



fg/

CEDIMENTO STRUTTURALE



CEDIMENTO STRUTTURALE





MODIFICHE

Disegno fotografico

Foto 5
1) rinforzo in lamiera
tracciolata e piccola





Foto 6
1) rinforzo in lamiera
tracciolata e piccola



A/R

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE XVIII - Normazione Tecnica (ex DGVNT)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Prot 3504 del 2/3/2010

HINOWA SPA
Via Via Fontana 37054

37054 NOGARÀ (VR)

ECO SPA
Via Mengolina 33

48018 FAENZA RAVENNA

per conoscenza

ASL CITTÀ DI MILANO
SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA
Via IPOCRATE 45

20161 MILANO

AUSL DI FORLÌ
U'OPSAL
Via della Rocca 19

47121 FORLÌ

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
D.G. per l'Attività Ispettiva - Div. III
Via De Lollis 12

00185 ROMA

ISPEL - GLAT
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Via Alessandria 220/E

00198 ROMA

FAX: 06-97892590

Oggetto: **Non conformità alla Direttiva Comunitaria 98/37/CE (già Direttiva 89/392/CEE e successivi emendamenti recepita con il DPR 459/96) della macchina: piattaforma di lavoro elevabile mobile mod. GOLDLIFT 1470; - Costruttore: HINOWA SPA**
N. Pratica: 1483/i

Via Salaria, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5430 - fax +39 06 4821702
e-mail vincenzo.comeggia@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

3/3/10
glot DEC
d



Con riferimento segnalazione di non conformità pervenuta dell'organismo di vigilanza "ASL Città di Milano" con la quale era stata evidenziata la non conformità della macchina in oggetto ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I alla Direttiva 98/37/CE.

Vista la relazione ISPEL pervenuta per le vie brevi;

vista la ulteriore segnalazione di non conformità pervenuta dell'organismo di vigilanza in indirizzo - nota nota del 26/05/09 prot. n. 32509/mr (allegata),

VISTO il parere del Gruppo di Lavoro Consultivo Permanente di cui al Decreto Direttoriale del 15/12/04 prot. n. 11972

Si evidenzia che la macchina in oggetto risulta essere non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza 1.3.2, 4.1.2.3 e 6.1.2 dell'Allegato I alla Direttiva 98/37/CE

Considerato che dagli atti in possesso di questo ufficio risulta si sia già provveduto ad adeguare la produzione della macchina in oggetto, codesta ditta è invitata, al fine di evitare l'attivazione da parte di questa Amministrazione delle procedure di ritiro temporaneo dal mercato e divieto di utilizzazione ex art. 7 comma 4 al DPR 459/96, a voler trasmettere, entro il termine di 7 gg dal ricevimento della presente, l'elenco le macchine marcate CE già immesse sul mercato, completo di indirizzi e numeri di fabbrica, facendo conoscere quali iniziative si intendono intraprendere per la loro messa in conformità;

Si chiede inoltre, in considerazione dei ripetuti incidenti, di voler segnalare immediatamente agli utilizzatori di tali macchine la loro pericolosità mettendoli sull'avviso circa il loro utilizzo prima che non venga completato l'intervento di adeguamento e dandone riscontro a questo Ufficio nel termine di 7 gg a far data dal ricevimento di questa nota che viene inviata anche via fax in data odierna di protocollo.

L'organismo di certificazione cui la presente è pure indirizzata è pregato di voler fornire i dovuti chiarimenti circa le modalità di certificazione della macchina in questione.

IL DIRIGENTE
(ing. Vincenzo Correggia)

All.: Relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

nella risposta far riferimento al n° pratica 1483/i